




Zębatka napędowa ślimaka prędkościomierza, wkład teflonowy.

Nr OEM: 44806-KW3-000

Powodem uszkodzenia wkładu bardzo często jest nieszczelność na styku obudowy ślimaka z piastą koła, warto więc przy okazji wymienić również [simering ->>>](#)

Zastosowanie HONDA:

- NX250 Dominator
- CRF230L
- XR230



Schemat:

8- [ustalacz](#)

14 - [zębatka napędowa](#)

15 - [podkładka](#)

19 - [simering](#)

19+21+21+18 - [Komplet AllBalls](#) / [Komplet Tourmax](#)

ID